

チェックミーADV ブラウザー (V1.0) セットアップ方法

平成 31 年 1 月


1. セットアップファイルのダウンロード。

ダウンロードページの Checkme_ADV_Viewer_1.0_setup.zip をクリックします。


※ダウンロードの際のファイルの保存方法は、ご利用のブラウザソフト (Internet Explorer 等) によって異なります。ブラウザソフトの使い方や、ダウンロードファイルの保存方法は、ご利用のブラウザソフトのメーカー様にお問合せください。弊社では詳細な使用方法につきましては、ご案内できかねますので予めご了承ください。

《例: Internet Explorer / Windows7 の場合》

- 1) 操作を選ぶ画面が開きますので、「名前を付けて保存」を選択してください。
※セキュリティの警告が表示された場合も問題ございませんのでダウンロードを実行してください。



- 2) Zip ファイルをデスクトップに「保存」します。
- 3) デスクトップにダウンロードファイルのアイコンが表示されます。




2. ダウンロードしたセットアップファイルを起動する。

① デスクトップの Zip ファイルをダブルクリックします。

② 「Checkme_ADV_Viewer_1.0_setup.exe」 をデスクトップにドラッグします。


(デスクトップ上に解凍します。)



③ デスクトップに出した 「Checkme_ADV_Viewer_1.0_setup.exe」 をダブルクリックします。


● Windows7

もし、「セキュリティの警告」画面が表示された場合、「実行」をクリックします。




●Windows8.1 / 10

もし、次の画面が表示された場合、「詳細情報」をクリックします。




次に開く画面で「実行」をクリックしてください。




④インストール先の指定のウィンドウが開きます。


特に別フォルダを指定する必要がなければそのまま「次へ」をクリックしてください。




- ⑤ 「コンポーネントの選択」で「次へ」をクリックしてください。




- ⑥ 「プログラムグループの指定」で「次へ」をクリックしてください。



- ⑦ 「デスクトップ上にアイコンを作成する」にチェックして「次へ」をクリックします。



- ⑧インストール準備完了の画面が表示されましたら、「インストール」をクリックしてください。



- ⑨インストールが始まります。
⑩チェックミービューアセットアップウィザードの完了が表示されましたら、「完了」をクリックしてください。



以上でセットアップは終了です。